

Pro Röderskog rf.ry.
Alkuperäinen hyväksytty 22.12.2022 ja uusittu 2026.

P E L A S T U S S U U N N I T E L M A

Nimi ja osoite: Gamla skolan
c/o Pro Röderskog rf.ry
Snettansintie 41 D, 02940 Espoo
roderskog.fi

Rakennusvuosi: 1916 vanha puoli, 1957 uudempi puoli.

Kiinteistössä on kuusi (6) erillistä huonetta, keittiö mukaan lukien. Huoneet ovat päiväsaikaan vuokrakäytössä, ei säännöllisesti työskenteleviä henkilöitä.

Kiinteistön omistaa Pro Röderskog rf.ry.
Yhdistyksen hallitus 2026-27: Tina Ahlfors-Heinonen
Matts Dumell (pj)
Richard Sederholm
Devi Viljanen
Emil Woivalin, sekä varajäseninä
Embla Selenius
Marianne Woivalin

Kiinteistön turvallisuushenkilöstö: LVI-vauriot Niko Koskinen 0401527490
Sähköhuolto Esa Holmstedt 0400447327
Yleishuolto ja sopimukset Matts Dumell 0505615335

Pelastussuunnitelma on laadittu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ohjeiden mukaisesti 22.12.2022.

Suunnitelma päivitetään yhdistyksen hallituksen toimesta kerran vuodessa.

Riskit ulkoalueilla liittyvät pääosin ulkoportaiden mahdolliseen liukkauteen sekä katolta putoavaan lumeen.

Sisätiloissa suurimmat riskitekijät ovat palovaara, vesivuodot sekä sähkökatkokset ja -viat.

Rakennuksessa ei ole avotulitakkoja tai muita palavilla aineilla toimivia lämmityslaitteita. Talo lämpee maalämmöllä ja sähköllä.

Suurimman riskin ja palovaaran aiheuttavat varitoimattomat kynttilät.

Vesivahinkoja voi aiheutua putkivuodoista, lähinnä rakennuksen uudemmalla puolella (pohjopispääty), jossa vesi- ja lämmitysputkia ei vielä ole uusittu. Irtonaiset sähkölaitteet pyritään kytkemään irti käytön jälkeen.

Kiinteistössä harjoitettu toiminta liittyy pääasiallisesti liikunnan eri muotoihin, kuntoutukseen, lasten iltapäivätoimintaan sekä kokous- ja juhlatilaisuuksiin. Kiinteistö toimii seudun kylätalona.

Tiloja vuokrataan aktiivisesti myös tilaisuuksia, kirpputoreja ja basaareja varten.

Espoon kaupungin omistamalla vuokratontilla liikkuu viereisen koulun (Rödskog skola) oppilaita sekä urheilu- ja liikuntakerhojen osanottajia.

Vaarojen ennaltaehkisyä varten kiinteistön ulospääsy (kolme ulko-ovea) on merkitty valkovihrein opastein. Myös veden pääsulku, maakaivojen sijainnit, sähköpääkeskus sekä palosumuttimien sijainnit on merkitty opastein.

Keittiötiloihin sekä toimitiloihin on ripustettu sammutuspeitteet. Palosumuttimet tarkastetaan sääntöjen mukaisesti.

Kiinteistöön on asennettu elektrooninen hälytysjärjestelmä (Avarn), johon kuuluu yhteensä seitsemän palovaroitinta (joista kaksi ullakolla). Kiinteistö on liitetty yleiseen hälytysjärjestelmään.

Keskeistä on, että kiinteistössä oleskelevat tunnistavat ja reagoivat vaaratilanteeseen, hälyttimien tai näköhavaintojen perusteella. Kun vaaratilanne on tunnistettu, on toimittava seuraavassa järjestyksessä:

- 1. Pelastaa itsensä**
- 2. Hälyttää apua (112)**
- 3. Auttaa vaarassa olevia**

Pelastussuunnitelma on kiinnitetty näkyvästi kiinteistön sisätilojen ilmoitustauluille.

Kiinteistön omistaja vastaa tiedotuksesta. Pelastussuunnitelma on liitteenä myös asiakkaiden kanssa solmituissa vuokrasopimuksissa.

Yhteystiedot ovat selkeästi näkyvissä sisätiloissa sekä nettisivuilla rodskog.fi ja royla.fi.